




## Fotómelléklet

a „Tábor u. 1-3-5. sz. alatti ingatlanok előtti támfal és zöldfelület rendezéséről” c. előterjesztéshez

A Tábor u. 3. és 1. sz. házak előtti zöldfelület jelenleg gazos, elhanyagolt, a járda felőli oldalán rossz állapotú kerítésmaradvánnyal, az úttest felőli oldalán pedig egy funkcióját veszített vascső-korláttal és töredezett, zsaluzott beton támfallal határoltan. A jelenlegi állapot méltatlan a Várhegy világörökségi utcaképehez.



A járda felőli rész:








Az úttest, a járda és a kettő közötti zöldsáv az Önkormányzat tulajdona (kézzel jelölt rész, pirossal megjelölve a felújítandó zöldsáv-részek):



A lakókkal közösen történt bejárásom az a megegyezés született, hogy a Tábor u. 5. előtti kockakövekből emelt támfalhoz hasonlóan kerüljön kialakításra a Tábor u. 1. és 3. előtti zöldsáv-rész is:



Erre kértünk árajánlatot, a kivitelezéshez pedig kérjük a t. képviselő-testület hozzájárulását.